

[Umweltmykologie · Zossener Str. 55-58 · Aufg. D · 10961 Berlin](http://www.umweltmykologie.de)

Schumann Gutachter
Große Ahlmühle 23
76865 Rohrbach

Umweltmykologie GmbH
Zossener Straße 55-58
Aufgang D
10961 Berlin
Tel.: 030-391 05 335
Tel.: 030-690 04 420
Fax: 030-391 05 336
mail@umweltmykologie.de
www.umweltmykologie.de

18.01.2020

Teilnahmebestätigung

Fortbildungskurs „Probenahme bei Schimmelpilzbefall“


- Fachgerechte Entnahme von Material-, Oberflächen- und
- Luftproben bei Schimmelpilzbefall in Folge von Feuchtigkeitsschäden;
Anwendungsbereiche der einzelnen Methoden;
- Probenahmebedingungen;
- Umgang mit Luftsammelgeräten;
- Verpackung und Versand von Proben

am 18. Januar 2020 in Berlin

Hiermit bestätigen wir, dass

Herr Siegfried Schumann

an der oben genannten Veranstaltung teilgenommen hat.



Dr. Christoph Trautmann

Umweltmykologie GmbH

Zossener Straße 55 - 58, Aufg. D
10961 Berlin
Tel.: 030 / 391 05 335, Fax: 030 / 391 05 336
mail@umweltmykologie.de

Zertifikat

Herr Siegfried Schumann

geboren am 18.03.1966 in Landau

hat vom 26.03.2014 bis 27.03.2014 an der Weiterbildung

Schimmelpilzschäden in Innenräumen **Modul 1: Baupraktische Grundlagen und deren** **Anwendung**

teilgenommen und die Sachkundeprüfung erfolgreich bestanden.

- Inhalte:
- Biologisches und rechtliches Grundlagenwissen
 - Bauphysikalisches Grundlagenwissen zu Wärme, Feuchte, Lüftung
 - Erscheinungsbilder mikrobiellen Befalls
 - Ursachen mikrobiellen Befalls
 - Messmethoden und Probenahme
 - Sanierung gemäß einschlägiger Richtlinien (UBA, LGA, BG-Bau, TRGS, TRBA)
 - Sanierungsbegleitende Maßnahmen
 - Arbeitsschutz

Die Veranstaltung fand bei der Firma Knauf Gips KG in 97343 Iphofen statt.

Nürnberg, 27.03.2014



Kerstin Ernst
Niederlassungsleitung

Teilnahmebescheinigung

Herr Siegfried Schumann


hat vom 24.02.2015 bis 25.02.2015 an der Weiterbildung

Schimmelpilzschäden in Innenräumen. - Modul 2a: Bauphysikalische Grundlagen und deren Anwendung

teilgenommen.

- Inhalte:
- Bauphysik
 - Wassertransportmechanismen
 - Oberflächentemperaturen und Wärmebrücken
 - Mindestwärmeschutz und Mindestlüftung
 - Normative Grundlagen, z.B. DIN 1946-6
 - Innen- und Außendämmung
 - Methoden zur Ursachenermittlung und zum Nachweis von Schimmelpilzen
 - Sanierungsbeispiele
 - Kontrolle
 - Vorbeugung gegen Schimmelpilzbildung

Bad Hindelang, 25.02.2015



Dr. Steffi Artl
(Geschäftsführerin)

Teilnahmebescheinigung

Herr Siegfried Schumann

geboren am in


hat vom 17.03.2015 bis 19.03.2015 an der Weiterbildung

Schimmelpilzschäden in Innenräumen - Modul 3: Spezialwissen für Sachverständige und Gutachter

teilgenommen.

- Inhalte:
- Einführung in das Sachverständigenwesen
 - Mustersachverständigenverordnung
 - Qualifikation und Nachweis der besonderen Fachkunde
 - Arten von Sachverständigen
 - Privatgutachter, Gerichtssachverständiger, Schiedsgutachter
 - Rechte und Pflichten eines Sachverständigen
 - Anforderungen, Aufbau und Inhalt eines Gutachtens
 - Auswahl der Sachverständigen
 - Der Ortstermin
 - Bewertung und Darstellung des Soll-Zustandes / Ist-Zustandes
 - Fragen der Haftung und Versicherbarkeit
 - Abnahme von Sanierungsarbeiten
 - Vergütung / Honorar / JVEG
 - Objektbeispiele und Mustergutachten

Bad Hindelang, 19.03.2015



Dr. Steffi Artl
(Geschäftsführerin)